
光模工艺流程





■ 组装











■ 组装

手工焊接标准:

《QWTD-QNBoo5 手工焊接通用工艺标准》 组装工艺检验标准:

《2102900-6 模块组件工艺检验》

调测

调测参数包括:固定信息、功率,消光比,眼图,发射功率上报;接收上报,接收灵敏度,告警等



■ 老化



■ 终测

终测项目包括: 常温终测、 高低温终测、传输测试、突 发测试、地隔离测试等






■ 终检



■ 测试系统



26

发射光功率


指模块工作时光源输出的平均光功率,单位为dBm

- 模块内部APC环路将保持发射光功率的稳定
- 影响发射光功率的主要因素
 - 1光源的电光转换效率
 - 2 光源驱动电路的电流能力
 - 3光源组件的耦合效率

测量设备: 光功率计







(b) Input-output characteristics

消光比

指模块输出"1"的平均光功率与"0"的平均光功率的比值,单位为dB

Ext.r =10*lgP1/Po

Pavg = (P1+P0)/2

模块内部温度补偿电路将使模块工作在不同温度时保持消光比的稳


定


测量设备:示波器



眼图

当二进制码信号在示波器上显示波形时,扫描周期是码元周期的整数倍,而荧光屏的余辉作用,使多个波形叠加在一起,这样形成了类似人眼的图形一"眼图"





光谱


光谱测试主要针对波长λ、谱宽Δλ、边模抑制比SMSR三项参数。

激光器的波长有三种表示方法:峰值波长、中心波长、平均波长,其中中心波长用得最多,对于DFB-LD,中心波长与峰值波长值几乎相同;对于FP-LD,一般用中心波长或平均波长表示激光器的工作波长。

对于FP-LD,一般用3dB谱宽的均方根RMS来表示;对于DFB-LD,以主模中心波长的最大峰值功率跌落-20dB的最大全宽表示。

边模抑制比指激光器发射光谱中,在规定的输出光功率时最高光谱峰强度与次高光谱峰强度之比;此指标仅针对DFB单纵模激光器,一般要求大于3odB,传输距离越长,要求SMSR越高。

光谱



测量设备:光谱仪



接收灵敏度

灵敏度是指在一定误码率的条件下,模块所能接收到的最小光功率,


单位为dBm

测量设备: 误码仪

- 影响接收灵敏度的因素
 - 1) 比特速率 (Bit rate)
 - 2) 发射光信号质量
 - 3) 发射消光比(Ext.r)







- 5) 输入光信噪比(OSNR)
- 6) 接收机的带宽(Bandwidth)



Agilent 5580A-




81250 电口误码仪

过载

过载是指在一定误码率的条件下,模块所能接收到的最大光功率,单位为dBm。测试设备:误码仪

- 影响最小过载点的主要因素
 - 1) PIN/APD饱和
 - 2)TIA前放饱



■ 比特误码率(BER—Bit Error Ratio)是衡量一个光接收机性能的最基本的参数

■ BER的表示形式: 1×10-N 或者 1.0E-N (N是正整数)

告警/告警恢复/告警滞回

模块限放芯片会设置一个比较阈值,当接收光减小到低于阈值时,模块告警,而此时对应接收到的光功率即为告警值,单位为dBm;当接收光增大到恢复不告警时,此时对应接收到的光功率即为告警恢复值,单位为dBm;告警恢复值与告警值的差值即为告警滞回,单位为dB。

LOS: 告警时输出高电平,恢复时输出低电平 SD: 告警时输出低电平,恢复时输出高电平